


PROTECCIÓN DE PIEL

TRAJE DE ALTA VISIBILIDAD TSG15 OR

DESCRIPCIÓN

El modelo de traje TSG15 OR de 55gsm de alta visibilidad elaborado con tela laminada de libre mantenimiento, tipo 5/6 proporciona una gran protección frente a líquidos de bajo peligro y partículas secas. Ideal para aplicaciones industriales donde se requiere máxima protección en trabajo de día y/o noche.

N° PARTE: TSG15OR-S

NORMATIVA

-  **Tipo 5**
Traje que protege contra partículas secas suspendidas en el aire.
-  **Tipo 6**
Traje que protege contra salpicaduras de productos líquidos.
-  **EN 1073-2**
Traje que protege contra la contaminación radioactiva limitada.
-  **EN ISO 1149-5**
Requerimientos para prendas antiestáticas.
-  **EN 17353**
Ropa de alta visibilidad.



CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIAL | Tela laminada antiestática microporoso. |
| COSTURA | Diamantada. |
| CAPUCHA | 3 piezas. |
| ELÁSTICOS | En capucha, puño, cintura y tobillo. |
| SOLAPA | Cubre cremallera. |
| CINTAS REFLECTIVAS | En pecho, espalda, doble cintas en brazos y piernas. Para ambientes con riesgos de escasa iluminación. |
| GRAMAJE | 55gsm. |

APLICACIONES



Contratistas / servicios



Petróleo y gas



Automotriz



Agricultura



Metalúrgica



Química



PROTECCIÓN DE MANOS



CALZADO DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN VISUAL



PROTECCIÓN DE PIEL



ABSORBENTES



CONTROL DE TRÁFICO

DIMENSIONES DEL TRAJE TSG15 OR

| TALLA | ALTURA EN CM (A) | PECHO EN CM (B) | MANGA EN CM (C) |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| S | 163 | 60 | 58 |
| M | 168 | 64 | 58 |
| L | 173 | 68 | 58 |
| XL | 178 | 72 | 58 |
| XXL | 183 | 76 | 58 |



CUADRO DE TALLAS SEGÚN LA MEDIDA DEL USUARIO

| CUADRO DE TALLAS | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| A | B | TALLA RECOMENDADA |
| ALTURA | CIRCUNFERENCIA DE PECHO | |
| 164-170 | 84-92 | S |
| 170-176 | 92-100 | M |
| 176-182 | 100-108 | L |
| 182-188 | 108-116 | XL |
| 188-194 | 116-124 | 2XL |



RECOMENDACIONES

- No utilizar cerca de fuentes de calor.
- No planchar, lavar, usar color o quitamanchas.
- En caso el traje presente alguna rotura u otro defecto, desecharlo.
- No guarde la prenda en condiciones de alta temperatura o luz solar directa.
- En caso de contaminación, desgaste u otro daño, proceda a desechar el traje.

GARANTÍA

Es responsabilidad de la empresa reemplazar todo producto que se haya identificado y probado con daños provenientes de fábrica, de ser el caso, tomar en consideración los tiempos establecidos para aplicar la garantía. Ni el vendedor ni el fabricante se responsabilizan por daños o lesiones ocasionados por el mal uso y mantenimiento de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.



PROTECCIÓN DE MANOS



CALZADO DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN VISUAL



PROTECCIÓN DE PIEL



ABSORBENTES



CONTROL DE TRÁFICO

SOLTRAK +

UNA EMPRESA FORMETOP